

Nghệ An, ngày 18 tháng 9 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA về an toàn bức xạ và hạt nhân

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-SKHCN ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 33/QĐ-TTra ngày 05 tháng 9 năm 2023, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

Ngày 17/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Đơn kiến nghị đề ngày 02/8/2023 của tập thể cán bộ y, bác sĩ huyện Diễn Châu, có nội dung chính: tố cáo 02 cơ sở y tế tư nhân là: (1) Nha khoa Phú Hương; địa chỉ: quốc lộ 7A, khối 4 thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; và: (2) Nha khoa Tân Tiến, địa chỉ: Chợ Chiều, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Lý do tố cáo: 02 cơ sở y tế trên đã có nhiều sai phạm trong hoạt động hành nghề, trong đó có hành vi: lắp đặt máy chụp CT Cone beam để chụp chiếu cho bệnh nhân nhưng không có giấy phép, không đảm bảo an toàn bức xạ. Đơn được Giám đốc Sở chuyển cho Thanh tra Sở tham mưu giải quyết.

Do đơn không rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo, căn cứ khoản 1 Điều 25 Luật Tố cáo, Thanh tra Sở không thực hiện xử lý theo quy định của Luật Tố cáo. Tuy nhiên, đơn có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật. Thanh tra Sở đã thực hiện xác minh, kết quả có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Từ kết quả xác minh, sau khi được sự thống nhất của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Quản lý Công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phòng Y tế và phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện Diễn Châu tiến hành thanh tra đột xuất đối với 02 cơ sở y tế có tên trên; nội dung thanh tra: việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh:

2.1. Các nội dung đã tiến hành thanh tra:

- Giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

- Việc tuân thủ yêu cầu bảo đảm an toàn bức xạ trong quá trình sử dụng thiết bị bức xạ.

2.2. Kết quả thanh tra của đoàn:

2.2.1. Tại thời điểm thanh tra, 02 cơ sở y tế đang hoạt động khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt, hình thức kinh doanh: hộ kinh doanh. Cả 02 cơ sở y tế xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND huyện Diễn Châu cấp và giấy chứng nhận hoạt động khám, chữa bệnh do Sở Y tế Nghệ An cấp; cụ thể:

a) Nha khoa Phú Hương:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 27M.8.021473 do UBND huyện Diễn Châu cấp ngày 15 tháng 01 năm 2021.

- Giấy chứng nhận hoạt động khám, chữa bệnh số 1198/NA-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Nghệ An cấp ngày 16 tháng 4 năm 2021.

b) Nha khoa Tân Tiến:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 27M.8.020347 do UBND huyện Diễn Châu cấp ngày 11 tháng 3 năm 2020.

- Giấy chứng nhận hoạt động khám, chữa bệnh số 1116/NA-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Nghệ An cấp ngày 16 tháng 4 năm 2020.

2.2.2. Theo báo cáo, 02 cơ sở y tế đã trang bị 02 thiết bị bức xạ là máy X-quang chụp răng, bắt đầu đưa vào sử dụng trong quá trình khám chữa bệnh từ đầu năm 2023. Do không hiểu biết các quy định của pháp luật chuyên ngành, nên cả 02 cơ sở y tế đã không xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

2.2.3. Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra hiện trạng, và ghi nhận:

a) Nha khoa Phú Hương:

- Tại thời điểm thanh tra, cơ sở đang sử dụng 01 thiết bị bức xạ, là máy X-quang chụp răng, model: ECO-X-S, số: ECO122F159 do Hàn Quốc sản xuất năm 2022. Thiết bị trên được lắp đặt tại 01 phòng chụp ở tầng 1. Tường phòng chụp được trát Barit, cửa ra vào được che chắn bằng chì lá.

- Đoàn thanh tra đã đo suất liều tại các vị trí: kính chì, cửa ra vào, vị trí nhân viên điều khiển, các vị trí tiếp giáp là: phòng ngủ, phòng khách, hành lang, tầng hai, nhà ông Phan Văn Đạt (bên cạnh phòng khám). Kết quả: tất cả các điểm đo $<0,5\mu\text{Sv}/\text{h}$: đảm bảo an toàn bức xạ cho nhân viên và công chúng.

b) Nha khoa Tân Tiến:

- Tại thời điểm thanh tra, cơ sở có 01 thiết bị bức xạ, là máy X-quang chụp răng, model: ECO-X-S, số: ECO122C062 do Hàn Quốc sản xuất năm 2022. Thiết bị trên được lắp đặt tại 01 phòng chụp ở tầng 1, phía sau. Tường phòng chụp được trát Barit, cửa ra vào được che chắn bằng chì lá.

- Theo báo cáo của đại diện cơ sở làm việc với đoàn là ông Cao Xuân Tiến, cơ sở đang trong quá trình chuyển đổi địa điểm, thiết bị bức xạ đã được tháo rời, nên đoàn thanh tra không thực hiện đo, kiểm xạ phòng chụp.

3. Kết luận

Tại thời điểm thanh tra, 02 cơ sở y tế là Nha khoa Phú Hương và Nha khoa Tân Tiến chưa chấp hành đúng quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân: sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế mà không có Giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:

Căn cứ Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính; Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã ra quyết định xử phạt 02 cơ sở y tế vi phạm trên, cụ thể:

- Hình thức xử phạt chính: phạt tiền mỗi cơ sở 4.500.000 đồng (bốn triệu, năm trăm ngàn đồng);

- Hình thức xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động sử dụng 02 máy X-quang chụp răng của 02 cơ sở; thời hạn đình chỉ: 02 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cả 02 cơ sở đã thực hiện nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính đúng quy định; cam kết chấp hành nghiêm hình thức xử phạt bổ sung.

5. Yêu cầu, kiến nghị

5.1. Yêu cầu 02 cơ sở y tế là Nha khoa Phú Hương và Nha khoa Tân Tiến:

- Không được sử dụng các thiết bị bức xạ phục vụ khám chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

- Tổ chức công khai Kết luận thanh tra này theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 79 Luật Thanh tra, điểm c khoản 2 Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

5.2. Kính đề nghị UBND huyện Diễn Châu:

- Chỉ đạo Phòng Y tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện giám sát việc chấp hành hình thức xử phạt bổ sung của 02 cơ sở y tế trên.

- Chỉ đạo Phòng Y tế có kế hoạch rà soát, kiểm tra đối với các cơ sở nha khoa trên địa bàn huyện, kịp thời báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ xử lý nghiêm đối với các cơ sở có sử dụng thiết bị bức xạ nhưng vi phạm pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân.

5.3. Đề nghị Phòng Quản lý Công nghệ có kế hoạch chủ động rà soát, nắm bắt thực trạng sử dụng thiết bị bức xạ trong hoạt động khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó tham mưu lãnh đạo sở triển khai các giải

pháp hỗ trợ các cơ sở y tế về tập huấn, đào tạo kiến thức, pháp luật chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành Khoa học và Công nghệ.

5.4. Yêu cầu Thanh tra Sở tăng cường công tác nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động khám chữa bệnh có sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh; kịp thời thực hiện thanh, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

5.5. Kính đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho phép Thanh tra Sở có kế hoạch làm việc với UBND cấp huyện và Sở Y tế để nắm bắt thực trạng sử dụng thiết bị bức xạ trong hoạt động khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt trên địa bàn tỉnh, kịp thời có các giải pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở; | (Báo cáo)
- UBND huyện Diễn Châu;
- Nha khoa Phú Hương;
- Nha Khoa Tân Tiến; | (Thực hiện)
- Phòng QLCN;
- Thanh tra Sở;
- Trung tâm TTKHCN&TH;
- Lưu: TTra; HSTT.

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Mạnh Hà